



## Servicepreise für Öhlins MTB-Produkte

Öhlins Europe, Version 1.3, gültig ab 15.01.2021

### Erläuterungen

Bei Öhlins Europe am Nürburgring werden Fahrwerke anhand der Qualitätsstandards des Herstellers gewartet.

Bitte beachten Sie:

Zur Wahrung der Produktgarantie ist der Service durch ein autorisiertes Öhlins Service Center für MTB Produkte und ausschließlich mit Originalersatzteilen sowie von Öhlins freigegebenen Betriebsmitteln durchzuführen.

In der Servicegebühr sind alle erforderlichen Ersatzteile sowie die Arbeitsleistung inbegriffen. Bei einem kompletten Service werden die Produkte vollständig zerlegt, alle Bauteile werden auf Maßhaltigkeit sowie Beschädigungen geprüft und alle relevanten Dichtungen werden ausgetauscht. Anschließend wird das Produkt wieder zusammengesetzt und per Vakuumfüllmaschine mit frischem Öl befüllt.

Nicht im Preis inbegriffen sind beschädigte oder verschlissene Bauteile, die nicht standardmäßig getauscht werden. Hierfür fallen gegebenenfalls zusätzliche Kosten an.

Bevor wir mit der Arbeit beginnen, senden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag zur Bestätigung. Sollte nach der Erstellung des Kostenvoranschlags kein Service durchgeführt werden, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 55,00 inkl. 19% MwSt.

Die Produkte müssen gesäubert zu uns gesendet werden. Verschmutzte Produkte säubern wir vor dem Service in unserem Teilereinigungsgerät und berechnen Ihnen zusätzlich eine Reinigungspauschale in Höhe von € 35,00 inkl. 19% MwSt.

Die Produkte werden nach dem Service versandkostenfrei von uns zurückgeschickt.

Die Servicepreise sind in Euro angegeben.

Weitere Informationen zum Service bei Öhlins Europe finden Sie unter [www.ohlins.eu](http://www.ohlins.eu).

Ihr Serviceteam bei Öhlins Europe

## Federgabeln

<b>RXF Air/DH 38 Air</b>	<b>Preis ohne MwSt.</b>	<b>Preis inkl. 19% MwSt.</b>
50h Service (Lower Leg Service)	€ 67,90	€ 80,00
100h Service (Lower Leg/Luftfeder)	€ 189,08	€ 225,00
200h Service (lower leg/Luftfeder/Dämpferservice)	€ 219,95	€ 260,00
Fork full rebuild (Luftfeder/Dämpfer/bushes)	€ 339,23	€ 400,00
Federwegänderung auf Anfrage	-	-
Änderung des Setting	€ 79,83	€ 95,00
Umbau Cartridge von STX/TTX22 auf TTX18	€ 340,52	€ 395,00

<b>RXF Coil</b>	<b>Preis ohne MwSt.</b>	<b>Preis inkl. 19% MwSt.</b>
50h Service (Lower Leg Service)	€ 56,03	€ 65,00
100h service (lower leg/Luftfederservice)	€ 147,01	€ 175,00
200h service (lower leg/Federservice/Dämpferservice)	€ 197,73	€ 235,00
Fork full service (rebuild spring/Dämpferservice/ bushes)	€ 317,01	€ 380,00
Änderung Federweg auf Anfrage	-	-
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00

## Stoßdämpfer

<b>STX 22 Air</b>	<b>Preis ohne MwSt.</b>	<b>Preis inkl. 19% MwSt.</b>
Service der Luftfeder	€ 79,83	€ 95,00
Kompletter Service (Luftfeder und Dämpfer)	€ 186,11	€ 220,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00
Änderung der Druckstufendämpfung	€ 147,05	€ 175,00

<b>TTX Air</b>	<b>Price excl. VAT</b>	<b>Price incl. 19% VAT</b>
Luftfederservice/Ölwechsel	€ 131,83	€ 155,00
200h service (Luftfeder und Dämpfer)	€ 178,83	€ 210,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00

<b>TTX 22 M</b>	<b>Preis ohne MwSt.</b>	<b>Preis inkl. 19% MwSt.</b>
100h Service	€ 112,61	€ 135,00
Full rebuild service	€ 194,01	€ 230,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00
Änderung der Druckstufendämpfung	€ 79,83	€ 95,00



## Zusatzarbeiten

Beschreibung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
Produktreinigung im Teilewaschgerät	€ 29,41	€ 35,00
Kostenvoranschlag ohne Auftragserteilung	€ 46,22	€ 55,00