



Servicepreise für Öhlins MTB-Produkte

Öhlins DTC, Version 1.1, gültig ab 29.05.2018

Erläuterungen

Bei Öhlins DTC am Nürburgring werden Fahrwerke anhand der Qualitätsstandards des Herstellers gewartet.

Bitte beachten Sie:

Zur Wahrung der Produktgarantie ist der Service durch ein autorisiertes Öhlins Service Center für MTB Produkte und ausschließlich mit Originalersatzteilen sowie von Öhlins freigegebenen Betriebsmitteln durchzuführen.

In der Servicegebühr sind alle erforderlichen Ersatzteile sowie die Arbeitsleistung inbegriffen. Bei einem kompletten Service werden die Produkte vollständig zerlegt, alle Bauteile werden auf Maßhaltigkeit sowie Beschädigungen geprüft und alle relevanten Dichtungen werden ausgetauscht. Anschließend wird das Produkt wieder zusammengesetzt und per Vakuumfüllmaschine mit frischem Öl befüllt.

Nicht im Preis inbegriffen sind beschädigte oder verschlissene Bauteile, die nicht standardmäßig getauscht werden. Hierfür fallen gegebenenfalls zusätzliche Kosten an.

Bevor wir mit der Arbeit beginnen, senden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag zur Bestätigung. Sollte nach der Erstellung des Kostenvoranschlags kein Service durchgeführt werden, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 55,00.

Die Produkte müssen gesäubert zu uns gesendet werden. Verschmutzte Produkte säubern wir vor dem Service in unserem Teilereinigungsgerät und berechnen Ihnen zusätzlich eine Reinigungspauschale in Höhe von € 35,00.

Die Produkte werden nach dem Service versandkostenfrei von uns zurückgeschickt.

Die Servicepreise sind in Euro angegeben.

Weitere Informationen zum Service bei Öhlins DTC finden Sie unter www.ohlins.eu.

Ihr Serviceteam bei Öhlins DTC

Federgabeln

RXF 34 Air / RXF 36 Air 27,5 & 29	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
50h Service (Lower Leg Service)	€ 54,62	€ 65,00
100h Service (Full-Service)	€ 180,67	€ 215,00
Änderung des Federwegs Variante 1 (siehe Tabelle)	€ 138,66	€ 165,00
Änderung des Federwegs Variante 2 (siehe Tabelle)	€ 390,76	€ 465,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00
Umbau Cartridge von STX (OEM) auf TTX (Aftermarket)	€ 331,93	€ 395,00

Änderung des Federwegs RXF 34 Air / RXF 36 Air

Federweg in mm	von 120	von 140	von 150	von 160	von 170
auf 120	-	Var. 1	Var. 2	Var. 2	Var. 2
auf 140	Var. 1	-	Var. 2	Var. 2	Var. 2
auf 150	Var. 2	Var. 2	-	Var. 1	Var. 1
auf 160	Var. 2	Var. 2	Var. 1	-	Var. 1
auf 170	Var. 2	Var. 2	Var. 1	Var. 1	-

RXF 36 Coil 27,5 & 29	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
50h Service (Lower Leg Service)	€ 54,62	€ 65,00
100h Service (Full-Service)	€ 142,86	€ 170,00
Änderung des Federwegs	€ 37,82	€ 45,00
Umbau von Stahlfeder auf Luftfeder (Coil auf Air)	€ 331,93	€ 395,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00

Stoßdämpfer

STX 22 Air / Custom	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
Service der Luftfeder	€ 54,62	€ 65,00
Kompletter Service (Luftfeder und Dämpfer)	€ 180,67	€ 215,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00
Änderung der Druckstufendämpfung	€ 147,06	€ 175,00

TTX 22 M (Stahlfederdämpfer)	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
Kompletter Service	€ 168,07	€ 200,00
Änderung des Settings	€ 79,83	€ 95,00
Änderung der Druckstufendämpfung	€ 79,83	€ 95,00

Zusatzarbeiten

Beschreibung	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
Produktreinigung im Teilewaschgerät	€ 29,41	€ 35,00
Kostenvoranschlag ohne Auftragserteilung	€ 46,22	€ 55,00